

```
/* SEGUIDOR DE LINEA UPNA */
```

```
//Este ejemplo es un programa para arduino que utiliza la librería de Pololu que  
//aparece a continuación, y que está diseñada para seguidores de línea y  
//sensores QTR-1RC y QTR-8RC.
```

```
#include <PololuQTRSensors.h>
```

```
//Este ejemplo se ha diseñado para su uso con ocho sensores de QTR-1RC o un  
//módulo de ocho sensores de QTR-8RC. Estos sensores de reflectancia se debe  
//conectar a las entradas digitales 3 a 10, aunque en este ejemplo como solo  
//utilizamos 6 sensores y el pin de control del emisor no lo activamos  
//conectaremos a los pines 2 a 7. El pin de control del emisor, opcionalmente se  
//puede conectar al pin digital de 2, o puede dejarse que desconectado y cambiar  
//el EMITTER_PIN # definido por QTR_NO_EMITTER_PIN.
```

```
//En la fase de instalación de este ejemplo se calibra el sensor durante diez  
//segundos y se enciende un LED de control, mientras que la calibración que está  
//produciendo. Durante esta fase, se debe exponer cada sensor de reflectancia a  
//las lecturas más claras y más oscuras con las que se vaya a encontrar. Por  
//ejemplo, si usted está haciendo un seguidor de línea, usted debe deslizarse a  
//través de los sensores de la línea durante la fase de calibrado de forma que  
//cada sensor puede obtener una lectura de cuanto oscura es la línea y con claro  
//es el suelo. Una calibración incorrecta dará lugar a lecturas pobres.  
//Si se desea omitir la fase de calibración, se puede obtener las lecturas del  
//sensor (tiempos de pulso desde 0 hasta 2500 us) llamando a la función  
//qtra.read (sensorValues) en lugar de qtra.readLine (sensorValues).
```

```
//El bucle principal del ejemplo lee los valores de los sensores calibrados y  
//los utiliza para estimar la posición de una línea. Se puede probar esto con un  
//pedazo de cinta adhesiva de 3 / 4 "cinta aislante negra pegada sobre un  
//pedazo de papel blanco y deslizar el sensor a través de ella. Imprime los  
//valores del sensor al monitor en serie, según los números del 0 (máxima  
//reflectancia) a 9 (mínimo reflectancia), seguido de la ubicación aproximada de  
//la línea como un número del 0 al 5000. 1000: la línea está directamente debajo  
//del sensor 1, 2000 significa directamente debajo del sensor 2, etc. 0  
//significa que la línea está directamente debajo del sensor 0 o fue visto por  
//última vez por el sensor 0 antes de que se pierdan. 5000: la línea está  
//directamente debajo del sensor de 5 o fue visto por última vez por el sensor  
//de 5 antes de que se pierdan.
```

```
//Definimos el valor de varias constantes que utiliza el programa  
#define NUM_SENSORS 6 // número de sensores utilizados  
#define TIMEOUT 2500 // espera 2500us para apagar los sensores  
#define QTR_NO_EMITTER_PIN // el emisor no está controlado
```

```
//Los sensores del 1 al 6 están conectados a los pines digitales 2 a 7  
PololuQTRSensorsRC qtrrc((unsigned char[]) {2, 3, 4, 5, 6, 7}, NUM_SENSORS, TIMEOUT);  
unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS]; //inicializamos una variable vacía
```

```
//Los pines de control de los motores van a ser 10 y 11 para la dirección,  
//y 12 y 13 para la velocidad. Los pines 10 y 12 serán de un motor y 11 y 13  
//del otro.
```

```
int dirA = 11;  
int dirB = 10;  
int speedA = 13;  
int speedB = 12;
```

//Comienza la fase de instalación en la que se va a realizar la calibración

```
void setup()
{
    // definimos los pines de control de los motores como salida
    pinMode (dirA, OUTPUT);
    pinMode (dirB, OUTPUT);
    pinMode (speedA, OUTPUT);
    pinMode (speedB, OUTPUT);

    delay(500);          // comenzamos con 500ms de espera

    int i;               // inicializamos el contador i
    pinMode(13, OUTPUT); // ponemos el pin del LED como salida
    digitalWrite(13, HIGH); // encendemos el LED para iniciar la calibración

    for (i = 0; i < 400; i++) // hace que la calibración dure unos 10 segundos
    {
        qtrrc.calibrate(); // todos los sensores realizan 10 lecturas de 2500us
    }
    digitalWrite(13, LOW); // apagamos el LED para acabar el modo de calibración

    //escribe en pantalla la media de los mínimos valores medidos para cada sensor
    Serial.begin(9600); // velocidad de transmisión entre la placa y el ordenador
    for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
    {
        Serial.print(qtrrc.calibratedMinimumOn[i]);
        Serial.print(' ');
    }
    Serial.println();

    //escribe en pantalla la media de los máximos valores medidos para cada sensor
    for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
    {
        Serial.print(qtrrc.calibratedMaximumOn[i]);
        Serial.print(' ');
    }

    Serial.println();
    Serial.println();
    delay(1000);
}

//Una vez realizada la calibración comienza el bucle principal donde pretende
//que siga una línea negra sobre un fondo blanco

void loop()
{
    // lee los valores de calibrado de los sensores y obtiene una medida de la
    // posición de línea 0 a 5000, donde 0 significa que directamente debajo del
    // sensor 0 o la línea se perdió pasado el sensor 0, 1000 significa que
    // directamente debajo del sensor 1, 2000 significa que directamente debajo
    // del sensor 2, etc.
    // Nota: los valores devueltos serán incorrectos si los sensores no han sido
    // adecuadamente calibrados durante la fase de calibración. Para obtener los
    // valores en bruto del sensor llamar a la función: qtra.read(sensorValues);
```

```

unsigned int position = qtrrc.readLine(sensorValues);

//qtrrc.read(sensorValues); // en caso de querer leer los valores en bruto

// escribir los valores de los sensores como un número del 0 al 9, donde 0
// significa máxima reflectancia y 9 mínima reflectancia, seguido de la
// posición de la línea
unsigned char i;
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
{
    Serial.print(sensorValues[i] * 10 / 1001);
    Serial.print(' ');
}
Serial.print("  ");
Serial.println(position);

// Una vez conocemos la posición de la línea con respecto a los sensores
// podemos decidir que acciones debe realizar para ir siguiendo la línea

// En caso de que la línea se encuentre entre los sensores 2 y 3 queremos que
// siga hacia adelante, de manera que le damos la misma dirección y velocidad
// a ambos motores
if (position > 2400 && position < 2600)
{
    Serial.print(" arranca");
    analogWrite (dirA, 255);
    analogWrite (dirB, 255);
    digitalWrite (speedA, LOW);
    digitalWrite (speedB, LOW);
}

// En caso de que la línea se encuentre a la derecha del sensor 2 queremos
// que gire hacia la izquierda y vuelva a la línea, así que le damos la misma
// dirección a los dos motores pero velocidades distintas. Le damos menos
// velocidad a la rueda interior del giro
if (position < 2400)
{
    Serial.print(" izquierda");
    analogWrite (dirA, 255);
    analogWrite (dirB, 50);
    digitalWrite (speedA, LOW);
    digitalWrite (speedB, LOW);
}

// En caso de que la línea se encuentre a la izquierda del sensor 3 queremos
// que gire hacia la derecha y vuelva a la línea, así que le damos la misma
// dirección a los dos motores pero velocidades distintas. Le damos menos
// velocidad a la rueda interior del giro
if (position > 2600)
{
    Serial.println(" derecha");
    analogWrite (dirA, 50);
    analogWrite (dirB, 255);
    digitalWrite (speedA, LOW);
    digitalWrite (speedB, LOW);
}
}

```